



Ведомость планируемых работ на 2020г.
по текущему ремонту пассажирских лифтов ПП1011А-01, ЛП0621АП, ЛП1012-01 филиала "Сочинская ТЭС" в 2020 году

№ п/п	Наименование и обозначение оборудования	инв.№	Наименование сборочных единиц (узлов) номенклатура планируемых работ	Объем планируемых работ		Наименование МТР	Ед. измерения	Количество	Обоснование
				ед.изм.	кол-во				
1	Ремонт лифта № 411135.	СТ000007112	Ремонт 1 группы сложности механизма подъема лифтов с лебедкой наверху, при конструкции: шахта глухая, до 5-ти этажей ----- 1. Снятие, разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. 2. Ремонт блоков полиспаста, тормозного устройства, редуктора, барабана, канатоведущего шкива, соединительных муфт, ограничителя скорости, противовеса, натяжных устройств, системы смазки. 3. Разборка и сборка схемы запасовки каната. 4. Замена изношенных узлов и деталей. 5. Сборка, установка, регулировка. 6. Окраска. 7. Испытание.	компл.	1	Ограничитель скорости 1 м/с	шт	1	Акт№1 дефектации об-я лифта от 19.12.18г
						Канат ограничителя скорости ф 7,8 мм	м	44.5	Акт№1 дефектации об-я лифта от 19.12.18г
						Тяга противовеса в сборе КМЗ 12 мм	шт	1	
						Масло редукторное для главного привода	л	7	Акт№1 дефектации об-я лифта от 19.12.18г

№ п/п	Наименование и обозначение оборудования	инв.№	Наименование сборочных единиц (узлов) номенклатура планируемых работ	Объем планируемых работ		Наименование МТР	Ед. измерения	Количество	Обоснование
				ед. изм.	кол-во				
1	Ремонт лифта № 411136	СТ000007112	Ремонт 1 группы сложности механизма подъема лифтов с лебедкой наверху, при конструкции: шахта глухая, до 5-ти этажей ----- 1. Снятие, разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. 2. Ремонт блоков полиспаста, тормозного устройства, редуктора, барабана, канатоведущего шкива, соединительных муфт, ограничителя скорости, противовеса, натяжных устройств, системы смазки. 3. Разборка и сборка схемы запасовки каната. 4. Замена изношенных узлов и деталей. 5. Сборка, установка, регулировка. 6. Окраска. 7. Испытание.	компл.	1	Шкив канатоведущий 525x4x12 (КМЗ)	шт	1	Акт№1 дефектации об-я лифта от 19.12.18г
						Канат тяговый стальной ф 12 мм	м	100	
						Ограничитель скорости 1 м/с	шт	1	
						Канат ограничителя скорости ф 7,8 мм	м	47.7	Акт№1 дефектации об-я лифта от 19.12.18г
						Масло редукторное для главного привода	л	7	Акт№1 дефектации об-я лифта от 19.12.18г
1	Ремонт лифта № 412666	СТ000007112	Ремонт 2 группы сложности механизма подъема лифтов с лебедкой наверху, при конструкции: шахта глухая, до 5-ти этажей ----- 1. Снятие, разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. 2. РРемонт тормозного устройства, барабана, противовеса, натяжных устройств, системы смазки. 3. Снятие и установка каната на барабане.. 4. Замена изношенных узлов и деталей. 5. Сборка, регулировка. 6. Окраска. 7. Испытание.	компл.	1	Масло редукторное для главного привода	л	7	Акт№1 дефектации об-я лифта от 19.12.18г

Начальник ОРТПиР

Начальник ЭЦ

 Прокудин А.А.
 Конушин А.В.