


УТВЕРЖДАЮ  
Технический Директор – Главный инженер  
Приморской ТЭС филиала «Калининградская ТЭЦ-2»  
АО Интер РАО-Электрогенерация



В.В. Штомпель  
« 15 » 05 2024

План мероприятий по улучшению условий труда (СУОТ)  
Приморской ТЭС филиала «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – Электрогенерация»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Ответственный за выполнение
1	2	3	4	5	6
<b>Электрический цех</b>					
<b>Группа по обслуживанию релейной защиты и автоматики главной схемы</b>					
114. Старший мастер	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех	Начальник ЭЦ Чунеев Д.А.
115А(115-1А). Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 8 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить персонал средствами защиты органов слуха наушников/бирушей	Снижение времени воздействия шума.	постоянно	Электрический цех	Начальник ЭЦ Чунеев Д.А.
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех	Начальник ЭЦ Чунеев Д.А.
<b>Группа по обслуживанию релейной защиты и автоматики собственных нужд</b>					
116. Старший мастер	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить персонал средствами защиты органов слуха наушников/бирушей	Снижение времени воздействия шума.	постоянно	Электрический цех	Начальник ЭЦ Чунеев Д.А.
117. Электромонтер по ремонту аппаратуры	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить персонал средствами защиты органов слуха наушников/бирушей	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Электрический цех	Начальник ЭЦ Чунеев Д.А.

туры релейной защиты и автоматики 7 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех	Начальник ЭЦ Чунеев Д.А.
118. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 8 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить персонал средствами защиты органов слуха наушников/бирушей	Снижение времени воздействия шума.	постоянно	Электрический цех	Начальник ЭЦ Чунеев Д.А.
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Электрический цех	Начальник ЭЦ Чунеев Д.А.
<b>Группа по измерениям и высоковольтным испытаниям</b>					
119. Старший мастер	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить персонал средствами защиты органов слуха наушников/бирушей	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Электрический цех	Начальник ЭЦ Чунеев Д.А.
120. Ведущий инженер	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить персонал средствами защиты органов слуха наушников/бирушей.	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Электрический цех	Начальник ЭЦ Чунеев Д.А.
<b>Участок технического обслуживания и ремонта</b>					
<b>Общецеховой персонал Группа ТОиР ТМО</b>					
125. Руководитель группы	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить персонал средствами защиты органов слуха наушников/бирушей	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
126. Мастер 1 группы (занятый ремонтом котельного и турбинного оборудования)	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции. Обеспечить персонал СИЗОД	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить персонал средствами защиты органов слуха наушников/бирушей	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
127. Станочник широкого профиля 6 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить персонал средствами защиты органов слуха наушников/бирушей	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
128А (128-1А; 128-2А; 128-3А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции. Обеспечить персонал СИЗОД	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить персонал средствами защиты органов слуха наушников/бирушей	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
129. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции. Обеспечить персонал СИЗОД	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить персонал средствами защиты органов слуха наушников/бирушей	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
130. Электросварщик 6 разряда (занятый на резке и ручной сварке)	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Обеспечить персонал СИЗОД	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить персонал средствами защиты органов слуха наушников/бирушей	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора. Обеспечить персонал защитной маской сварщика, защитные очки со светофильтрами	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
<i>Группа УТОиР ЭТО</i>					

131. Руководитель группы	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
132А (132-1А; 132-2А; 132-3А; 132-4А). Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда (занятый ремонтом котельного и турбинного оборудования)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить персонал средствами защиты органов слуха наушников/бирушей	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
133А (133-1А; 133-2А). Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда (занятый ремонтом котельного и турбинного оборудования)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить персонал средствами защиты органов слуха наушников/бирушей	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
<b>Группа ТУиР АСУТЦ/КИП</b>					
134А(134-1А). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 8 разряда (занятый ремонтом и обслуживанием котельного и турбинного оборудования)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить персонал средствами защиты органов слуха наушников/бирушей	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.

135А(135-1А). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7 разряда (занятый ремонтом и обслуживанием котельного и турбинного оборудования)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить персонал средствами защиты органов слуха наушников/бирушей	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
136. Мастер 1 группы	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить персонал средствами защиты органов слуха наушников/бирушей	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
<b>Группа ТУиР ТТЦ</b>					
137А (137-1А; 137-2А; 137-3А; 137-4А; 137-5А). Слесарь по ремонту оборудования топливоподдачи 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить персонал средствами защиты органов слуха наушников/бирушей	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции. Обеспечить персонал СИЗОД	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
138. Электрогазосварщик 6 разряда (занятый на резке и ручной сварке)	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Обеспечить персонал СИЗОД	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить персонал средствами защиты органов слуха наушников/бирушей	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора. Обеспечить персонал защитной маской сварщика, защитные очки со светофильтрами	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
139. Мастер 1 группы	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции. Обеспечить персонал СИЗОД	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить персонал средствами защиты органов слуха наушников/бирушей	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
<i>Группа ГИМ/ПС</i>					
140. Машинист крана 6 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить персонал средствами защиты органов слуха наушников/бирушей	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать режим труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
141. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить персонал средствами защиты органов слуха наушников/бирушей	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
142. Мастер 1 группы	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции. Обеспечить персонал СИЗОД	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить персонал средствами защиты органов слуха наушников/бирушей	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта	Начальник УТОиР Пономаренко А.В.

Специалист по охране труда ООТиПБ  Федотова Я.К.