

Перечень мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех централизованного ремонта					
<i>Общецеховой персонал</i>					
Участок по ремонту котельного оборудования					
<i>Группа по ремонту ТДМ, РВП и компрессоров</i>					
104-24. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
105-24. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
<i>Группа по ремонту котла, поверхностей нагрева (ОРБ)</i>					
106-24. Мастер 1 группы	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
107-24. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
108-24. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
109-24. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
110-24. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
Участок по ремонту турбинного оборудования					

<i>Группа по ремонту маслосистемы турбоагрегата оборудования БНС цирконасосы, сетки, шандоры</i>					
112-24. Мастер 1 группы	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
113-24. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
114-24. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 разряда	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
<i>Группа по ремонту ПТН, ПЭН</i>					
115-24. Мастер 1 группы	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
117-24. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	

	менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы				
118-24. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 6 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
119-24. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
<i>Группа по ремонту регенерации</i>					
120-24. Мастер 1 группы	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
121-24. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 6 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
122-24. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	

	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
123-24. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
<i>Группа турбинисты</i>					
124-24. Мастер 1 группы	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
125-24. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 6 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
126-24. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 разряда	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	

	менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы				
Участок по ремонту электро-технического оборудования					
<i>Группа по ремонту генераторов</i>					
129-24. Электрослесарь по ремонту электрических машин 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
130-24. Электрослесарь по ремонту электрических машин 6 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
<i>Группа по ремонту тр-ров, ОРУ, ВРУ 0,4-6кВ, эл-дв0,4-6кв</i>					
131-24. Мастер 1 группы	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
132-24. Электрослесарь по ремонту электрических машин 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
Участок подготовки ремонтов					
134-24. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 6 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
135-24. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	

	часа непрерывной работы				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
136-24. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
137-24. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
<i>Группа по устройству лесов</i>					
139-24. Плотник по устройству лесов 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.	
140-24. Плотник по устройству	Шум: Организовать рациональные ре-	Снижение времени воздей-	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.;	

лесов 4 разряда	жимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	влияние шума		Начальник ЦЦР Панов Е.А.
<i>Группа по РММ</i>				
142-24. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.
<i>Группа по ГПМ с функционалом безопасного проведения работ</i>				
147-24. Мастер 1 группы	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.
148-24. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.
149-24. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.
151-24. Машинист крана (крановщик) 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха: перерыв не менее 10 минут каждые 1,5 часа непрерывной работы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ОУП: Фирсова М.А.; Начальник ЦЦР Панов Е.А.

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор

(должность)

(подпись)

Голубев А.В.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

02.12.2024

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер








(должность)

(подпись)

Семитко Д.П.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

02.12.2024

Заместитель директора по экономике и снабжению (должность)	 (подпись)	Баширов Э.Т. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2024 (дата)
Заместитель главного инженера по эксплуатации (должность)	 (подпись)	Шамбаров Д.В. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2024 (дата)
Председатель первичной профсоюзной организации Верхнетагильской ГРЭС (по согласованию) (должность)	 (подпись)	Мельников А.П. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2024 (дата)
Начальник ОУП (должность)	 (подпись)	Фирсова М.А. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2024 (дата)
Начальник юридического отдела (должность)	 (подпись)	Самитова О.В. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2024 (дата)
Специалист по охране труда ООТиПБ (должность)	 (подпись)	Голубева Т.В. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2024 (дата)
Начальник центральной химической лаборатории (должность)	 (подпись)	Наймушина М.А. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2024 (дата)