

**Техническое описание
и инструкция
по эксплуатации
КЕ 0021 00 000 ТО**

Установки воздухоразделительные
Техническое описание и
инструкция по эксплуатации
КЕ 0021.00. 000 ТО

Инф. № подл	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл	Подл. и дата
-------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Содержание

- 1 Введение
- 2 Назначение
- 3 Технические данные
- 4 Состав установок
- 5 Краткие сведения об устройстве и принципе работы
- 6 Контрольно-измерительные приборы
- 7 Инструмент и приспособления
- 8 Размещение и монтаж
- 9 Маркирование и пломбирование
- 10 Хранение
- 11 Транспортирование
- 12 Техническое освидетельствование
- 13 Правила эксплуатации блока предварительного охлаждения
- 14 Ссылочные нормативно-технические документы
- 15 Лист регистрации изменений

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Христохьяни	(У)Д	1	01.09
Проф.				
Н.контр.				
Утв.	Гадан			

КЕ 0021.00.000 ТО

Техническое описание и
инструкция по
эксплуатации

Лист	Лист	Листов
	2	15

ОАО "УКЗ" ПКО

Копировано

Формат А4

1 Введение

1.1 Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для ознакомления с устройством и принципом работы воздухоразделительных установок малой производительности. Они содержат сведения о составе установок, размещении и монтаже на месте эксплуатации, хранении, транспортировании, а также дана техническая характеристика установок.

1.2 Воздухоразделительные установки состоят из оборудования, в том числе покупного, имеющего самостоятельную эксплуатационную документацию.

Пользование эксплуатационной документацией сборочных единиц, входящих в комплект установок, наряду с данным описанием обязательно.

1.3 Описание рассчитано на обслуживающий персонал, прошедший специальную подготовку по техническому обслуживанию воздухоразделительных установок.

2 Назначение

2.1 Воздухоразделительные установки АжКж-0,06; АжКж-0,07; АжКж-0,06 (КЕ 0032.00.000.) предназначены для получения жидкого или газообразного азота и кислорода.

2.2 Установки АжА-0,06 для получения жидкого или газообразного азота.

2.3 Установки выполняются для районов с умеренным и холодным климатом - исполнение УХЛ2.

2.4 Получение азота и кислорода как в жидким, так и в газообразном состоянии с высокой чистотой продукта позволяет широко использовать воздухоразделительные установки в различных отраслях промышленности.

Установка АжКж-0,06 (КЕ 0032 00.000) используется для обеспечения кислородом и азотом труднодоступных и малоосвоенных районов.

Инд. № подл.	Подл. и дата	Взам. инд. №	Инд. № докл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КЕ 0021.00.000.ТО

Лист
3

3 Технические данные

Наименование показателей	АжКж-0,07	АжА-0,06	АжКж-0,06	АжКж-0,06 (KE0032 00.000)
Объемный расход перерабатываемого воздуха при 293К и Р=0,098 МПа, м ³ /ч	280,8±5%	252±5%	252±5%	252±5%
Производительность установки при 293К и Р=0,098 МПа				
- кислород газообразный, м ³ /ч	52±5%	-	45±5%	45±5%
- кислород жидкий, кг/ч	65±5%	-	50±5%	50±5%
- азот газообразный, м ³ /ч	70±5%	60±5%	60±5%	60±5%
- азот жидкий, кг/ч	70±5%	60±5%	60±5%	60±5%
Чистота продуктов разделения				
- азот, % О ₂ не более	0,1	0,002	0,1	0,1
- кислород, % О ₂ не менее	99,7	-	99,7	99,7
Давление продуктов разделения, кгс/см ²				
- режим газообразный	200±10%	200±10%	200±10%	200±10%
- режим жидкостной	до 1,0	до 1,0	до 1,0	до 1,0
Длительность пускового периода, ч	от 5 до 6 вкл.	от 5 до 6 вкл	от 5 до 6 вкл	от 5 до 6 вкл.
Длительность полного отогрева, ч, не более	6	6	6	6
Назначенный ресурс до остановки для отогрева, сутки, не менее	120	120	120	120
Назначенный срок службы до капитального ремонта, год не менее	4,57	4,57	4,57	4,57
Назначенный срок службы до списания, лет, не менее	15	15	15	15
Удельный расход электроэнергии, квт, ч/м ³				
- кислород газообразный	1,79	-	1,78	2,55
- азот газообразный	1,33	1,55	1,33	1,9
- кислород жидкий	1,48		1,64	2,27
- азот жидкий	1,37	1,6	1,5	2,08
Потребляемая мощность, квт, не более				
- режим жидкостной	96	96	90	121
- режим газообразный	93	93	80	111
Масса установки, кг	13000±5%			
Размеры помещения, м	14x6	14x6	14x6	
Максимальная высота смонтированного оборудования, мм, не более(блок разделения)	4700	3850	4700	4700
Узел с максимальной массой (установка компрессорная), кг	4200	4200	4200	4200

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

KE 0021.00.000 ТО

лист
4

Формат А3

Копировано

4 Состав установок

4.1 Воздухоразделительные установки состоят из следующих основных узлов:

- блока разделения воздуха с насосом сжиженных газов;
- установки компрессорной со щитом управления;
- агрегата детандерного;
- блока предварительного охлаждения;
- блока очистки воздуха;
- щита управления воздухоразделительной установкой;
- рампы наполнительной.

4.2 Все основные сборочные узлы комплектуются запчастями, инструментом и технической документацией согласно формуляру.

5 Краткие сведения об устройстве и принципе работы

5.1 Воздухоразделительные установки предназначены для получения жидкого и газообразного азота или кислорода из атмосферного воздуха методом глубокого охлаждения по циклу высокого давления с детандером.

5.2 Атмосферный воздух поступает в пятиступенчатый компрессор через воздушный фильтр, в котором воздух очищается от механических примесей.

Воздух после сжатия в компрессоре, предварительно охладившись в блоке предварительного охлаждения, поступает в блок очистки воздуха.

Блок очистки воздуха представляет собой специальный блок, включающий в себя баллоны с цеолитом, где происходит очистка воздуха от влаги, углекислого газа, масла, ацетилена. Воздух высокого давления после блока очистки направляется через вторую секцию теплообменника-испарителя блока предварительного охлаждения в блок разделения.

Блок разделения воздуха включает в себя воздухоразделительные колонны высокого и низкого давления и теплообменную аппаратуру. В кожух встроен насос сжиженных газов. В блоке разделения происходит сжижение и разделение воздуха методом ректификации на азот и кислород.

Жидкий продукт направляется в емкость блока разделения и пери-

ИЗМ. Лист. № докум. № подп. Дата

ИЗМ	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КЕ 0021.00.000 ТО	Лист
						5

одически сливаются в сосуд Дьюара или спецемкости, не входящие в комплект поставки установки.

Для получения газообразного продукта жидкий продукт нагнетается насосом сжиженных газов и направляется на наполнительную рампу с предварительной газификацией в теплообменнике за счет тепла и прямого потока воздуха высокого давления.

Отбросной газ, отдавая свой холод, проходит последовательно переохладитель и теплообменник, а далее направляется на регенерацию в блок очистки и в атмосферу.

5.3 Для технических целей с блока очистки можно производить отбор сухого воздуха высокого давления 20 МПа (200 кгс/см²) через клапан 3-24 и заполнять баллоны рампы специально предназначеннной для этих целей и приобретенной по отдельному договору.

Внимание. Оборудование на воздушной рампе использовать для кислородной рампы категорически запрещается.

5.4 Более подробные сведения о составляющих узлах установки смотрите в технической документации на эти узлы.

6 Контрольно-измерительные приборы

Воздухоразделительные установки оснащены контрольно-измерительными приборами, которые позволяют производить настройку установки на режим, производить техническое обслуживание и выявлять неисправности.

Пользование контрольно-измерительными приборами производится согласно инструкции по эксплуатации оборудования, на которые установлены приборы и паспортам на эти приборы.

7 Инструменты и приспособления

7.1 Блок разделения и блок очистки должны иметь следующий инструмент и приспособления, необходимые при эксплуатации установки:

- приспособление для залива жидкости в сосуд Дьюара, предназначенное для слива жидкого продукта из емкости блока разделения в сосуд Дьюара;
- шланг для обезжиривания блока разделения; переходники,

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КЕ 0021.00.000 ТО

Лист
6

предназначенные для подсоединения бака для обезжиривания к блоку разделения воздуха;

- ключи с различными размерами зевов по ГОСТ 2839 согласно формуляру на установку.

7.2 Все остальные сборочные единицы, входящие в состав установки и имеющие паспорта, имеют инструмент и приспособления с соответствующими указаниями о назначении.

8 Размещение и монтаж

8.1 Перед монтажом установки убедиться в наличии всех упакованных мест и их сохранности.

8.2 Вскрыть упакованные места и согласно упаковочным листам проверить комплектность.

8.3 Всё оборудование установки подвергнуть внешнему осмотру для выявления повреждений при транспортировании, все замеченные повреждения должны быть устранены.

8.4 Законсервированное оборудование после монтажа должно быть расконсервировано согласно соответствующим инструкциям.

Трубы для монтажа установки, поставляемые метрожом в законсервированном виде подлежит также расконсервации.

8.5 Фундамент под оборудование установок, кроме компрессора, а также разводка трубопроводов в траншеях выполняется согласно документации размещения установок. Фундамент под компрессор и монтаж компрессора выполняется согласно его эксплуатационной документации

8.6 Для размещения двух установок рекомендуется проект, разработанный специализированной организацией.

8.7 Горизонтальность установленного оборудования проверяется по уровню, вертикальность-по отвесу.

8.8 Удаление продуктов коррозии на поверхности труб и узлов производится химическим или механическим способом.

8.9 После выполнения монтажа установки и испытания смонтированного трубопровода на прочность, трубы тщательно продуть, а всасывающую трубу компрессора обстучать деревянным молотком, продуть воздухом и смазать внутреннюю поверхность тонким слоем цилиндрового масла.

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

КЕ 0021.00.000 ТО

Лист
7

Копировал

Формат А4

8.10 При монтаже насоса сжиженных газов снять временный лист с люка для насоса в блоке разделения и удалить теплоизоляцию в достаточном объеме. Присоединить насос к трубопроводам согласно документации. После окончания работ насос изолировать и закрыть люк листом.

8.11 При разводке трубопровода от блока разделения к наполнительной рампе учесть, что расстояние между ним и другими трубопроводами должно быть не менее 250 мм. Расстояние между трубопроводом и электропроводом должно быть не менее 500 мм и может быть сокращено до 100 мм только при условии дополнительной защиты проводов.

8.12 По окончании монтажных работ трубы окрасить в цвета согласно документации и обновить наружную покраску всего оборудования.

8.13 Электромонтаж и подключение установки к электросети производится согласно электрических схем и внешнего электромонтажа.

9 Маркирование и пломбирование

9.1 Основное оборудование установок: компрессор, блок предварительного охлаждения, блок очистки, детандер, насос сжиженных газов, щиты управления, рампа наполнительная имеют фирменные таблички, где отражены: марка, товарный знак, завод-изготовитель, заводской номер, год выпуска и основные характеристики.

9.2 Установки при транспортировании упаковываются согласно местовой спецификации формуляра. Маркировка каждого места производится согласно ГОСТ 14192.

9.3 Все предохранительные клапаны установок пломбируются согласно технической документации на эти клапаны.

9.4 Проверка манометров с их опломбированием или клеймением производится согласно "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением".

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	8
					КЕ 0021.00.000 ТО	

10 Хранение

10.1 Хранение оборудования установок должно производиться в законсервированном виде и упакованным в ящики.

10.2 Наиболее благоприятным условием для хранения оборудования установок является чистое сухое помещение с постоянной температурой. Характеристика условий хранения 4(Ж2) ГОСТ 15150.

10.3 При истечении срока хранения указанного оборудования необходимо проверить оборудование на состояние консервации. При удовлетворительном состоянии консервации может быть принято решение об удлинении срока хранения оборудования установки без переконсервации. При этом поверхности, на которых была нарушена смазка в результате осмотра, должны быть вновь покрыты соответствующими смазками, а узлы, снятые для осмотра, поставлены на место. При неудовлетворительном состоянии консервации, в случае необходимости, оборудование подвергается переконсервации.

10.4 Переконсервация оборудования производится согласно инструкциям на это оборудование.

10.5 Проверку консервации контрольно-измерительных приборов необходимо проверить в сроки, указанные в паспортах на эти приборы.

10.6 Детали, узлы, приборы и другие элементы установки, гарантийный срок хранения которых истек, заменяются только в случае непригодности их к дальнейшему использованию.

11 Транспортирование

11.1 Транспортирование установки может производиться по железной дороге западноевропейской колеи (габарит 02-Т), а также морским и речным транспортом.

Характеристика транспортирования сухопутным транспортом-7(Ж1), морским транспортом на палубе в условиях, исключающих попадание морской воды- 9 ()Ж1) по ГОСТ 15150.

11.2 Оборудование установки отправляется заказчику в упаковке, которая изготавливается по заводским чертежам, разработанным с учетом действующих норм.

11.3 Оборудование установки свободно размещается на двух открытых четырехосных платформах.

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Лист	9
					КЕ 0021.00.000 ТО	

Копировано

Формат A4

Размещение оборудования на платформе можно производить произвольно в любой последовательности с приблизительно равнозначной загрузкой осей вагона.

11.4 АжКж-0,06 (КЕ 0032.00.000) может транспортироваться всеми видами транспорта (автомобильным, железнодорожным) на любое расстояние.

11.5 Для погрузки мест на платформы требуется автокран грузоподъемностью:

- для установок АжКж-0,07: АжКж-0,06; АжА-0,06 не менее 5 тонн;
- для установок АжКж-0,06 (КЕ 0032.00.000), не менее 20 тонн.

11.6 Погрузку, размещение и закрепление мест установок на железнодорожных платформах производится согласно "Техническим условиям размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах" утвержденных МПС России, 2003 г.

Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата

КЕ 0021.00.000 ТО

Лист

10

Копировано

Формат A4

13 Правила эксплуатации блока предварительного охлаждения

13.1 Блок предварительного охлаждения состоит из теплообменника - испарителя и узлов холодильной машины MBB4-1-2 в соответствии с чертежом КЕ 0704.00.000.

13.2 Техническое обслуживание и эксплуатация блока предварительного охлаждения должны производиться в соответствии с "Паспортом и руководством по эксплуатации MBB4-1-2 ПС" и настоящими правилами.

13.3 Схема работы охлаждающего контура.

13.3.1 Воздух высокого давления из компрессорной установки проходит по первой секции теплообменника-испарителя, и, охлаждаясь в ней до температуры $+5 \div +14^{\circ}\text{C}$, поступает в блок очистки.

Из блока очистки осушенный воздух высокого давления поступает во вторую секцию теплообменника-испарителя и, охлаждаясь, поступает в теплообменник блока разделения.

13.3.2 Работа холодильной линии происходит по замкнутому циклу, который включает в себя агрегаты и трубопроводы холодильной машины MBB4-1-2 и теплообменника - испарителя.

Первая секция теплообменника-испарителя выполнена из медных трубок $\phi 8 \times 1,5$, навитых на сердечник. Вторая секция - из медных трубок $\phi 3 \times 0,5$, оребренных медной проволокой. Внутри трубок $\phi 8 \times 1,5$ и $\phi 3 \times 0,5$ проходит воздух высокого давления, а эти трубы противотоком омываются парами жидкого холодильного агента.

Принцип работы отдельных узлов холодильной машины MBB4-1-2, примененных в блоке предварительного охлаждения, отражен в "Паспорте и руководстве по эксплуатации MBB4-1-2 ПС"

13.4 Подготовка к работе и пуск.

13.4.1 Произвести подсоединение труб воздуха высокого давления к блоку предварительного охлаждения в соответствии со схемой КЕ 0704 00.000 и произвести электрический монтаж узлов.

Произвести предварительный пуск холодильного агрегата без подачи воздуха высокого давления в теплообменник - испаритель блока предварительного охлаждения.

Убедившись в нормальной работе холодильного агрегата, по-

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КЕ 0021.00.000 ТО

Копировал

Формат А4

Лист

11

дать воздух высокого давления в теплообменник-испаритель.

13.4.2 Подготовку к работе отдельных узлов холодильной машины МВВ4-1-2, запорной арматуры, приборов автоматического контроля и управления, примененных в блоке,вести в соответствии с "Паспортом и руководством по эксплуатации МВВ4-1-2ПС".

Машина холодильная работает автоматически и обеспечивает включение и выключение компрессора, поддержание необходимых температур воздуха на выходе из теплообменника-испарителя. Поддержание стабильной температуры воздуха осуществлять датчиком низкого давления и терморегулирующими вентелями.

13.4.3 Настройка реле давления производится в соответствии с разделом "Устройство и работа машины" "Паспорта и руководства по эксплуатации машины холодильной МВВ4-1-2ПС"

Настройка реле давления заключается в подборе давления в холодильной системы блока предварительного охлаждения, при котором происходит включение компрессора, в зависимости от температуры воздуха на выходе из блока предварительного охлаждения в пределах $+5 \div +14^{\circ}\text{C}$, идущего на блок очистки и в блок разделения. Окончательная регулировка реле давления осуществляется в процессе эксплуатации.

13.5 Регулировка режима работы.

Автоматика блока предварительного охлаждения должна поддерживать температуру воздуха на блок очистки $+5 \div +14^{\circ}\text{C}$.

Повышение температуры снижает поглотительную способность цеолита блока очистки. Снижение температуры может вызвать замерзание влаги внутри трубок теплообменника-испарителя. Температура регулируется путем изменения наполнения хладона в теплообменнике-испарителя. Регулирование температуры заключается в том, что изменения количества хладона, поступающего в теплообменник-испаритель, добиваются регулировкой ТРВ-2М. При закрытии ТРВ температура воздуха понижается, при открытии ТРВ температура воздуха, идущего на блок очистки, повышается. Если в процессе эксплуатации при недостаточном охлаждении воздуха из компрессора и после соответствующей регулировки автоматики не будет обеспечиваться необходимая температура $+5 \div +14^{\circ}\text{C}$, следует проверить работу хладоновой линии в соответствии с разделом "Возможных неисправностей" инструкции по эксплуатации МВВ4-1-2 ПС.

13.6 Вакуумировка холодильной машины.

При проведении ремонтных и регламентных работ возникает необходимость вакуумирования. Данную операцию необходимо выполнять в соответствии с инструкцией по эксплуатации МВВ4-1-2 и данным пунктом.

Порядок операций:

- выставить реле давления- датчик низкого давления на отметку 0 кгс/см²;
- закрыть вентиль на ресивере жидкого хладона;
- включить двигатель и отвакуумировать систему;
- закрыть вентиль на ресивере жидкого хладона;
- включить двигатель и отвакуумировать систему;
- двигатель остановить и дать выдержку в 2 минуты;
- повторить вакуумировку;

После 3-х :4-х - кратного повторения давление в испарителе не должна выше 0 кгс/см².

Вентили на всасывании и нагнетации в компрессор закрыть, поставить колпачки.

13.7 Дозаправка системы хладоном.

Систему отвакуумировать. Снять фильтр- осушитель. Цеолит прокалить при температуре 250:300°C в течение 30 минут.

Установить фильтр на место. Подлючить баллон с хладоном к всасывающему вентилю и заправить согласно соответствующему разделу инструкции по эксплуатации на МВВ4-1--2 через технологический осушительный патрон.

Для сброса попавшего в систему воздуха необходимо отвакуумировать агрегат и при полностью открытом нагнетательном вентиле остановленного компрессорного агрегата ослабить накидную гайку и сбрасывать воздух в течение нескольких секунд до появления хладона.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КЕ 0021. 00.000 ТО

Лист

13

Копировал

Формат A4

14 Сылочные нормативно-технические документы

Обозначение документа, на который дана ссылка	Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта перечисления, приложения, разрабатываемого документа, в котором дана ссылка
ГОСТ 2839-80	п.7.2
ГОСТ 14192-96	п.9.2
ГОСТ 15150-69	п.10.2; п.11.2
ПБ 03-576-03	п.9.4

Изм. № даты и номера
Изм. № даты и номера
Изм. № даты и номера
Изм. № даты и номера

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КЕ 0021.00.000.ТО

Лист
14

Копировано

Формат А4

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов, (страниц) в документе	№ документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Изъятых					
					9				

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	15
					KE 0021.00.000 ТО	

Копировано

Формат A4

