

Утверждаю

Директор филиала

«Черепетская ГРЭС им. Д.Г. Жимерина»

АО «Интер РАО – Электрогенерация»

Д.В. Ворожеев

«~~10~~» 28 2019г.

**Мероприятия по улучшению условий труда  
по результатам проведения специальной оценки условий труда  
филиал "Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина" АО "Интер РАО - Электрогенерация"**

Наименование рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурное подразделение ответственное за выполнение	Отметка о выполнении
<b>Цех централизованного ремонта</b>					
<b>Группа по техническому обслуживанию и ремонту тепломеханического оборудования котельного отделения</b>					
мастер по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия шума	постоянно	ЦЦР	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦЦР	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия фактора	постоянно	ЦЦР	
слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦЦР	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	ЦЦР	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия фактора	постоянно	ЦЦР	
слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия фактора	постоянно	ЦЦР	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия шума	постоянно	ЦЦР	

Наименование рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурное подразделение ответственное за выполнение	Отметка о выполнении
слесарь по ремонту оборудования котельных и пилеприготовительных цехов 4 разряда	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦПП	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия шума	постоянно	ЦПП	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия фактора	постоянно	ЦПП	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха с вредными веществами	уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	ЦПП	
электротгасосварщик, занятый на резке и ручной сварке, 6 разряда	организовать рациональные режимы труда и отдыха	уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	ЦПП	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия шума	постоянно	ЦПП	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия фактора	постоянно	ЦПП	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия шума	постоянно	ЦПП	
<b>Цех централизованного ремонта</b>					
<b>Группа по техническому обслуживанию и ремонту тепломеханического оборудования турбинного отделения</b>					
мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия шума	постоянно	ЦПП	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦПП	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия вибрации	постоянно	ЦПП	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия фактора	постоянно	ЦПП	

Наименование рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурное подразделение ответственное за выполнение	Отметка о выполнении
слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 6 разряда	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦПП	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия фактора	постоянно	ЦПП	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия шума	постоянно	ЦПП	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия вибрации	постоянно	ЦПП	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия фактора	постоянно	ЦПП	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия фактора	постоянно	ЦПП	
слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 разряда	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦПП	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия шума	постоянно	ЦПП	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия фактора	постоянно	ЦПП	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия фактора	постоянно	ЦПП	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия фактора	постоянно	ЦПП	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия фактора	постоянно	ЦПП	
слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряда	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия шума	постоянно	ЦПП	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия вибрации	постоянно	ЦПП	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия фактора	постоянно	ЦПП	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия фактора	постоянно	ЦПП	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия фактора	постоянно	ЦПП	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия фактора	постоянно	ЦПП	
<b>Цех централизованного ремонта</b>					
<b>Группа по техническому обслуживанию и ремонту теплоэнергетического вспомогательного оборудования</b>					
мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия шума	постоянно	ЦПП	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦПП	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия фактора	постоянно	ЦПП	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия фактора	постоянно	ЦПП	

Наименование рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурное подразделение ответственное за выполнение	Отметка о выполнении	
слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 6 разряда	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦПР		
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия шума	постоянно	ЦПР		
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия фактора	постоянно	ЦПР		
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия шума	постоянно	ЦПР		
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦПР		
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия фактора	постоянно	ЦПР		
слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 разряда	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия шума	постоянно	ЦПР		
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия фактора	постоянно	ЦПР		
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦПР		
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия фактора	постоянно	ЦПР		
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦПР		
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия фактора	постоянно	ЦПР		
слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряда	организовать рациональные режимы труда и отдыха	уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	ЭЦ		
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия фактора	постоянно	ЭЦ		
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия шума	постоянно	ЭЦ		
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЭЦ		
	<b>Цех тепловых и инженерных коммуникаций Оперативный персонал</b>					
	слесарь по обслуживанию тепловых сетей	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПТИИК	
организовать рациональные режимы труда и отдыха		снижение времени воздействия шума	постоянно	ПТИИК		

Наименование рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурное подразделение ответственное за выполнение	Отметка о выполнении
<b>Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами</b>					
<b>Группа программно-технического комплекса, информационно-вычислительных систем и программного обеспечения</b>					
инженер-электроник 1 категории	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦАСУТП	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия фактора	постоянно	ЦАСУТП	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия шума	постоянно	ЦАСУТП	
<b>Котлогурбинный цех Оперативный персонал</b>					
машинист насосных установок 4 разряда	организовать рациональные режимы труда и отдыха	уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	КТЦ	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия шума	постоянно	КТЦ	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение тяжести трудового процесса	постоянно	КТЦ	
	организовать рациональные режимы труда и отдыха	снижение времени воздействия фактора	постоянно	КТЦ	

Главный инженер

И.В. Мещеряков

Начальник ООТИПБ

Д.А. Евдокишин

Врио начальника ОУП

Е.В. Магвеева