

Утверждаю:
Врио Главного инженера
АО «Интер РАО –
Электрогенерация»


С.Н. Пономаренко

АО «Интер РАО – Электрогенерация»

г. Сочи, ул. Транспортная, 133

01.03.2018

АКТ
технического состояния объекта

Состав комиссии:

Председатель комиссии:

Врио начальника АХО Лисютин Е.В.

Члены комиссии:

Ведущий специалист АХО Бардаченко Н.Н.;

Водитель 6 разряда Ляпин П.И.

Комиссия проводила обследование объекта основных средств:

Наименование ТС	Инвентарный номер	Регистрационный знак	Год выпуска	Пробег, км
AUDI Q7	СТ000006517	С039КУ93	2007	296771

В результате обследования комиссией установлено:

1. Требуется капитальный ремонт двигателя.
2. Требуется замена амортизаторов, тормозных колодок, масла в КПП.
3. Требуется ремонт подвески.
4. Требуется ремонт: заднего бампера и переднего бампера.
5. Требуется замена: переднего левого указателя поворота, левой декоративной вставки переднего бампера, левого заднего брызговика.



Узлы и агрегаты данного транспортного средства в виду их сильного физического износа, к вторичному использованию не подлежат.

Предложение комиссии: считать основное средство к дальнейшей эксплуатации в условно-пригодном, близким к неудовлетворительному и реализовать данное ТС.

Врио начальника АХО

Ведущий специалист АХО

Водитель 6 разряда

Е.В. Лисютин

Н.Н. Бардаченко

П.И. Ляпин